

有关本下载文件的信息和说明

=====
文件描述: BIOS ECS uBTX Motherboard With Intel(r) 945G
版本: 4GC3112G
操作系统: Microsoft® Windows Vista®, Windows® XP
部件号: 9539745
日期: 05/09/2008
=====

目录

=====
概述
识别
安装
删除
故障排除
适用部件号
=====

概述

这是 BIOS 4GC3112G 版, 适用于以下“适用部件号”部分中所列型号的笔记本电脑。在下列情况下, 应该刷写 BIOS:

1. 您在更新到较新版本的 BIOS。
2. 技术人员告诉您需要刷写或刷新计算机 BIOS。
3. 您在升级到 Windows Vista, Windows XP 操作系统。

识别

如果您有下列型号的笔记本电脑, 并且正在升级到 Windows Vista, Windows XP, 请升级到本 BIOS。

安装

将 BIOS 文件下载到桌面上, 然后执行以下步骤。

注: 本 BIOS 更新在 Windows 中是通过 WinFlash 实用程序运行的。在开始执行本步骤之前, 请关闭或禁用**所有**程序。这包括活动防病毒扫描程序和系统任务栏中的程序。右键单击或单击每个图标, 然后单击“Disable”(禁用)、“Exit”(退出)或“Close”(关闭)(如果有), 关闭系统任务栏中的程序。

因为很多程序会影响执行这种刷写操作, 所以关闭所有程序至关重要。

1. 找到并双击您最初从 Internet 下载的, Windows XP 文件, 执行该文件 (如果您还没有这样做)。文件会解压缩至 C:\Cabs\9539745 文件夹下。

2. 在 C:\Cabs\9539745\WinFlash 文件夹下, 双击 WinFlash.exe。

注: 如果您已经在运行 Windows Vista, 则必须右键单击 WinFlash.exe, 然后选择 “Run as administrator” (以管理员身份运行)。

3. 在 “Phoenix WinFlash” 对话框中, 确认选择 “Backup BIOS and Flash BIOS with new setting” (备份 BIOS 并使用新设置刷写 BIOS)。

注: 如果列出的位置已经是 C:\Cabs\9539745\4GC3112G.BIN, 请单击 “Flash BIOS” (刷写 BIOS)。否则, 请跳至步骤 4。

4. 在 “Specify new BIOS file” (指定新 BIOS 文件) 窗口中, 单击 “Browse” (浏览)。浏览至 C:\Cabs\9539745\4GC3112G.BIN, 然后单击 “Flash BIOS” (刷写 BIOS)。

或者

5. 在 “Specify new BIOS file” (指定新 BIOS 文件) 域中手动键入位置 C:\Cabs\9539745\4GC3112G.BIN, 然后单击 “Flash BIOS” (刷写 BIOS)。

6. 在 “Phoenix WinFlash” 对话框中, 单击 “OK” (确定)。

7. 此时即开始刷写 BIOS。

8. BIOS 刷写完毕之后, 单击 “Restart” (重新启动)。

删除

因为计算机必须有 BIOS 才能运行, 所以没有删除步骤。BIOS 升级之后, 不能删除。

故障排除

如果您在刷写 BIOS 时遇到问题, 请按照本文档的 “安装” 部分中所列的步骤重试一遍。如果仍然无法刷写 BIOS, 请确认您在尝试为 Gateway 笔记本电脑刷写的 BIOS 是否正确。如果这一过程仍然失败, 请与技术支持联系。

适用部件号

GM5483E - 1009580

GM5684E - 2906059R

GT5012c - 1014538R

GT5014c - 1014540R

GT5452E - 1009510

GT5468 - 1009564

GT5481E - 1009583

GT5680E - 2906058R

ECS 945GCT-M3 Motherboard - 4006188R