

Información e instrucciones sobre este archivo a descargar

=====

Descripción del archivo: Controlador de módem conexante V.92 para computadora portátil

Versión: 7.20.00.00

Sistema operativo: Microsoft® Windows® XP

Número de pedido: D00355-001-001

Fecha: 07/01/2005

=====

Índice

=====

Descripción general

Identificación

Instalación

Desinstalación

Resolución de problemas

Motivos para realizar la actualización

Números de pedido correspondientes

=====

Descripción general

Este documento incluye una descripción de los pasos necesarios para instalar y configurar el controlador de módem conexante V.92 para la computadora portátil 6834MX en Microsoft Windows XP.

Identificación

Si tiene una computadora portátil Gateway 6834MX que funciona con Windows XP, instale este controlador.

Instalación

Después de descargar y hacer doble clic en el archivo (D00355-001-001.exe), los archivos se extraerán automáticamente y se copiarán en la carpeta C:\Cabs\D00355-001-001 en la unidad de disco duro.

1. Haga clic en Ejecutar, en el menú Inicio.
2. En el cuadro de diálogo Ejecutar escriba: C:\Cabs\D00355-001-001\hxfsetup.exe. Haga clic en Aceptar.
3. El controlador se carga automáticamente en segundo plano. No se requiere participación del usuario.
4. El hardware nuevo será detectado automáticamente.
5. La instalación finalizará y el programa de instalación se cerrará automáticamente.

Desinstalación

1. Haga clic en Panel de control en el menú Inicio.
2. En el Panel de control, haga clic en Agregar o quitar programas.
3. En la ventana Agregar o quitar programas, seleccione Conexant Soft56k Data Fax y luego haga clic en Cambiar/Quitar.
4. Los archivos serán eliminados.
5. La desinstalación se ha completado. No se necesitarán otros pasos para finalizar la desinstalación.

Resolución de problemas

Si tiene problemas durante o después de la instalación del controlador, siga las instrucciones de desinstalación de controladores y, a continuación, vuelva a instalarlos. Si el touchpad deja de funcionar después de desinstalar el controlador, reinicie la computadora.

Motivos para realizar la actualización

Éste es el controlador inicial.

Números de pedido correspondientes

5118 - 6834MX